



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 5126 / 2018

Proveedor	Información
<b>Empresa:</b> SERVICE SUPPORT GLOBAL CUSTOMER CARE SOLUTIONS <b>RUT:</b> 76.773.210-4 <b>Dirección:</b> VITACURA # 2939 OF.2901  <b>Fono:</b> 27953361 <b>Email:</b> andrea.castro@carestream.com	<b>Solicitante:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA N° Req.: 5277 FERNANDA <b>Fecha:</b> 15/11/2018 <b>Condición de pago:</b> Transferencia electrónica <b>Comprador:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA <b>Centro de costo:</b> 212 SAR (ex Scuac) <b>Programa:</b> 20089 R-704 Imágenes Diagnostica 2018 (Radiografía Torax por NAC) <b>Email:</b> CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1200300098	VISITA DIAGNOSTICO ON-SITE EQUIP.RADIOGRAFIA OSTEO	1,000	406.510,000	406.510

Dirección de envío	Totales	Detalle
Avenida Guanaco # 2531 Recoleta	Sub Total:	406.510
	Descuento:	0
Observaciones	Sub Total con Descuento:	406.510
MEMO 1623 SERVICIO A REALIZAR: VISITA DIAGNOSTICO ON-SITE EN EQUIPO DE RADIOGRAFIAS OSTEO PULMONARES SAR DRX ASCEND K52415922 FALLA EL GENERADOR	Total IVA:	77.237
	<b>Total:</b>	<b>483.747</b>



V° B° D.A.F. (Handwritten signature)

V° B° SECRETARIO GENERAL

Recoleta, Jueves 15 de Noviembre del 2018